

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Adres wykonania usługi

Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera
Uniwersytetu Medycznego
Szpitalna 27/33
PL-60-572 POZNA

Data 07.05.2019
Nr zlecenia 3490237868
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Szymon Kurpiński

Opis zgłoszenia

Przebieg aparatu testy bezpieczeństwa

Ogólna informacja

Urządzenie	MAGNETOM Spectra_DE	Data zgłoszenia	25.03.2019	11:17:37
Sygnatura	KRZ1059/KRZ1313	Zgłaszający		
Numer urządzenia	10837643	Nr Telefonu		
Numer seryjny	72007			
	GRA			
Kontrakt	940407141			
Opis Kontraktu				
Nr lokalizacji	060-1540000216-015	Status aparatu		

Zużycie materiałów

Numer urządzenia	Opis	Zużyte	Zwrot uszkodzonych
10568825	filter pad	1 SZT	0 SZT

Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
07.05.2019	09:30:00	10:00:00	00:30:00	Czas dojazdu
07.05.2019	10:00:00	16:05:00	06:05:00	Normalny czas pracy

Dodatkowe materiały

Opis

Tekst raportu

Przebieg techniczny aparatu zgodnie z wytycznymi producenta. Wykonano testy bezpieczeństwa.

W ramach przebiegu wymieniono filtr powietrza pacjenta, sprawdzono poprawno działanie układu awaryjnego wyłączenia pola magnetycznego, sprawdzono poprawno działanie układu monitorowania gradientów, sprawdzono ogólny stan układu chłodzenia, sprawdzono poprawno działanie układu awaryjnego zatrzymania ruchu stołu pacjenta, sprawdzono układ awaryjnego wysuwania stołu pacjenta, wykonano testy jakości obrazowania wszystkich cewek lokalnych, wykonano pomiary cięgien przewodów uziemienia, wykonano ogólne testy jakości obrazowania.

Stwierdzono uszkodzenie kanału HU_3 w cewce HeadNeck 16. Może to negatywnie wpływać na jakoś obrazowania przy użyciu wspomnianej cewki. Zaleca się jej wymianę. Na wymianę cewki zostanie wystawiona oferta.

Wynik testu BC Tuning poza tolerancją. Kalibracja cewki Body. Powtórzenie testu. Kalibracja przebiegła pomyślnie, wynik testu w tolerancji.

Stwierdzono obniżenie ciśnienia we wtórnym układzie chłodzenia. Uzupełniono poziom wody w układzie do prawidłowych wartości.

Wyniki wszystkich pozostałych testów w tolerancji.

Poziom ciepłego helu w aparacie: 58.9%

Wykonano kopie zapasów konfiguracji aparatu. Użytkownik otrzymał płytę CD z kopiami zapasów konfiguracji aparatu.

Użytkownik otrzymał certyfikat oraz protokół przebiegu.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 07.05.2019
Nr zlecenia 3490237868
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu



Inżynier Serwisu Szymon Kurpiński

Aparat sprawny.

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.

Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokrąglany w górę z krokiem 0,5 godziny

Praca zakończona.

Data 07.05.2019	Podpis inżyniera 	Podpis użytkownika  Agnieszka Przepióra / 07.05.2019
--------------------	---	--