

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Adres wykonania usługi

Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera
Uniwersytetu Medycznego
Szpitalna 27/33
PL-60-572 POZNA

Data 08.05.2018
Nr zlecenia 3490221623
Nr zamówienia Umowa: CRZP/UJ/475/2015
Kontakt
Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Szymon Kurpiński

Opis zgłoszenia

Przebieg aparatu Testy bezpieczeństwa

Ogólna informacja

Urządzenie	MAGNETOM Spectra_DE	Data zgłoszenia	29.03.2018	13:03:12
Sygnatura	KRZ1059	Zgłaszający		
Numer urządzenia	10837643	Nr Telefonu		
Numer seryjny	72007			
	GRA			
Kontrakt	940407141			
Opis Kontraktu				
Nr lokalizacji	060-1540000216-015	Status aparatu		

Zużycie materiałów

Numer urządzenia	Opis	Zużycie	Zwrot uszkodzonych
10568825	filter pad	1 SZT	0 SZT

Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
08.05.2018	08:15:00	09:00:00	00:45:00	Czas dojazdu
08.05.2018	09:00:00	15:05:00	06:05:00	Normalny czas pracy

Dodatkowe materiały

Opis

Tekst raportu

Przebieg techniczny aparatu zgodnie z wytycznymi producenta. Wykonano testy bezpieczeństwa.

W ramach przebiegu sprawdzono stan rury awaryjnego wyrzutu helu, wykonano test przycisków awaryjnego wyłączenia pola magnetycznego, sprawdzono poprawno funkcjonowanie przycisków awaryjnego odcięcia zasilania, sprawdzono poprawno funkcjonowanie stołu pacjenta oraz elementów zwalniających blokadę w stole wraz z przyciskami zatrzymującymi stół pacjenta, sprawdzono grzałki alarmów pacjenta, wymieniono filtr powietrza pacjenta, sprawdzono stan układu chłodzenia aparatu, wykonano testy jakości obrazowania wszystkich cewek lokalnych, wykonano ogólne testy jakości obrazowania, sprawdzono ciągłość przewodów uziemiających.

Poziom helu ciekłego w aparacie: 53,9%

W aparacie stwierdzono niski poziom wody we wtórnym układzie chłodzenia. Brak możliwości uzupełnienia poziomu wody podczas wizyty. Zostanie umówiona kolejna krótka wizyta w celu uzupełnienia poziomu wody.

Stwierdzono uszkodzenie cewki głowowej (elementy HU3 oraz HU6). Zaleca się jej wymianę. Na wymianę cewki zostanie wystawiona oferta. Ze względu na uszkodzenie cewki nie było możliwe wykonanie testu Long Term Stability, który korzysta z tej cewki.

Dalsze korzystanie ze wspomnianej cewki może skutkować obniżeniem jakości generowanych obrazów.

Wyniki pozostałych testów w tolerancji. Aparat pracuje.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 08.05.2018
 Nr zlecenia 3490221623
 Nr zamówienia Umowa: CRZP/UJ/475/2015
 Kontakt
 Nr Telefonu

In ynier Serwisu Szymon Kurpi ski

W przypadku usługi płatnej obci enie nast pi na podstawie cennika usług.

Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokr glany w gór z krokiem 0,5 godziny

Praca zako czona.

Data 08.05.2018	Podpis in ynier <i>Kurpi ski</i> <i>Szymon</i>	Podpis u ytkownika <i>Barbara Szalejewska</i> Barbara Szalejewska / 08.05.2018
--------------------	--	--