

# Raport Serwisowy

Bayer Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 158

02-326 / Warszawa

Polska



**FSR #**

FSR-GIAPX00885

**Rodzaj Interwencji**

Płatny Przegląd Konserwacyjny

**Przegląd konserwacyjny ważny do** 05.08.2022

## Klient

Nazwa SK im.K. Jonschera  
Adres Szpitalna 27/33  
Miasto 61-573 Poznań  
Kontakt +48 500 621 010  
Zgłoszone przez Dział eksploatacji

Zamówienie # SK im.K. Jonschera  
Zamówienie #  
Płatność Tak  
Płatnik  
Płatnik #

## Wstrzykiwacz

Rodzaj SPECTRIS SOLARIS EP  
Status Sprawny technicznie  
Globan #  
Numer seryjny# 61262  
Wersja 005.007\_sh

## Powód wizyty

Przegląd techniczny.

## Opis wykonywanych prac / uwagi

Przegląd techniczny wstrzykiwacza kontrastu Spectris Solaris EP przeprowadzony zgodnie z procedurą serwisową producenta nr 202513-Rev.R. Czynności przeglądowe: Testy diagnostyczne SWIFT - odczytanie i weryfikacja historii błędów. Czyszczenie z pozostałości kontrastu oraz soli fizjologicznej elementów mechanicznych głowicy (układu ruchu tłoka); obudowy głowicy; gniazd mocowania wkładu; systemu czujników wykrywania i pozycjonowania wkładu. Weryfikacja i walidacja kalibracji: potencjometrów pozycji ustawienia tłoka; limitu ciśnienia; prędkości przepływu. Weryfikacja napięć zasilających. Weryfikacja funkcjonowania mechanizmów przekładni tłoka. Wykonanie serii iniekcji testowych. Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą IEC-60601 urządzeniem Rigel 288. Przegląd techniczny ważny do 08.2022. UWAGA: Zalecana wymiana kółek przy głowicy wstrzykiwacza.

Usługę wykonał Mateusz Piotrowski

Podpis

Bayer Sp. z o.o.  
Mateusz Piotrowski  
Inżynier Serwisu

Tel. +48 604 158 580  
serwis-radiologia.pl@bayer.com

SZPITAL KLINICZNY im. KAROLA JONSCHERA  
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. KAROLA MARCUKOWSKIEGO  
w Poznaniu

PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

00000019582-288-9451

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, tel. 61 8491 367

Zaakceptowane przez REGION 000288863

Podpis

*Piotrowski*  
Data 05.08.2021

# Raport Serwisowy

Bayer Sp. z o.o.  
Aleje Jerozolimskie 158  
02-326 / Warszawa  
Polska



FSR #

FSR-GIAPX00885

Rodzaj Interwencji

Płatny Przegląd Konserwacyjny

Przegląd konserwacyjny ważny do 05.08.2022

## Klient

Nazwa SK im.K. Jonschera  
Adres Szpitalna 27/33  
Miasto 61-573 Poznań  
Kontakt +48 500 621 010  
Zgłoszone przez Dział eksploatacji

Zamówienie # SK im.K. Jonschera  
Zamówienie #  
Płatność Tak  
Płatnik  
Płatnik #

## Wstrzykiwacz

Rodzaj SPECTRIS SOLARIS EP  
Status Sprawny technicznie  
Globan #  
Numer seryjny# 61262  
Wersja 005.007\_sh

## Części zamienne

Dst	Globan #	Część #	Opis	Nr seryjny#	Ilość	Magazyn
In	59890429	3017556	KIT, PM, SPECTRIS SOLARIS EP		1	BHS5

## Robocizna

Rozpoczęto	Zakończono	Całkowity czas	Rodzaj
09:00:00	11:30:00	2:30	

## Dojazd

Rozpoczęto	Zakończono	Całkowity czas	Data
08:00:00	09:00:00	1:00	05.08.2021
11:30:00	12:30:00	1:00	05.08.2021

Strefa Dojazdu Zone 3 (>100km)

Usługę wykonał Mateusz Piotrowski

Podpis

Bayer Sp. z o.o.  
Mateusz Piotrowski  
Inżynier Serwisu  
Tel. +48 604 158 580  
serwis-radiologia.pl@bayer.com

Zaakceptowane przez

Podpis

Tobeynowa  
Data 05.08.2021