

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

## Adres wykonania usługi

Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera  
Uniwersytetu Medycznego  
Szpitalna 27/33  
PL-60-572 POZNA

Data 27.02.2018  
Nr zlecenia 3480906677  
Nr zamówienia  
Kontakt  
Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Tomasz Bernatowicz

## Opis zgłoszenia

Nie uruchamia się poprawnie.

## Ogólna informacja

Urzędzenie	MAGNETOM Spectra_DE	Data zgłoszenia	23.02.2018 08:21:17
Sygnatura	KRZ1059	Zgłaszający	PANI PRZEPIÓRA
Numer urzędzenia	10837643	Nr Telefonu	00607896166
Numer seryjny	72007 GRA		
Kontrakt	940407141		
Opis Kontraktu	32966 (2*) MAGNETOM SPECTRA SN: 72007		
Nr lokalizacji	060-1540000216-015	Status aparatu	Aparat nie pracuje

## Zużycie materiałów

Numer urzędzenia	Opis	Zużycie	Zwrot uszkodzonych
10432990	Dig_RX32	0 SZT	0 SZT
10654624	Receiver IF RX24	1 SZT	1 SZT

## Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
27.02.2018	07:15:00	10:00:00	02:45:00	Czas dojazdu
27.02.2018	10:00:00	12:50:00	02:50:00	Normalny czas pracy

## Dodatkowe materiały

Opis

## Tekst raportu

Kontynuacja prac serwisowych rozpoczętych przez inż. Kurpińskiego.

Dalsza diagnostyka uszkodzenia przy wykorzystaniu zamówionych części zamiennych. Wymiana płyty "Receiver IF\_RX24", zgodnie z instrukcją producenta. Wykonanie wymaganych kalibracji aparatu oraz testów funkcjonalnych i jakości obrazowania. Nie stwierdzono dalszych nieprawidłowości. Wyniki testów przewodności przewodów ochronnych, w zakresie wykonywanych prac, w tolerancji.

Ustalono, że zamontowana płyta "Receiver IF\_RX24" zostanie pozostawiona w aparacie i jednocześnie Klient otrzyma ofertę na zakup powyższych części, z krótkim czasem na odpowiedź.

W przypadku niepotwierdzenia przedstawionej oferty w wyznaczonym czasie, pozostawiona w aparacie część (bądź całość) własności Siemens Healthcare Sp. z o.o.) zostanie niezwłocznie zdemonstrowana i zamontowana uszkodzona część Klienta.

Aparat jest sprawny.

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.

Strona 1 / 2

Siemens Healthcare Sp. z o.o. Zarząd: Zbigniew Paweł Migdałski  
tel: (022) 870-8059 / 9261  
ul. upnicza 11  
03-821 Warszawa

Joanna Maria Miłachowska

XIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000544569  
Kapitał Spółki 41.050.000,- PLN

Siedziba Rejonowa dla m.st. Warszawy

fax: (022) 870-8080 / 9259

Nr GIO: E0020671WZBW

Bank PEKAO S.A. Swift PKOPPLPW PLN: 87124011121111001061985387 EUR: 25124062921978001063271381 USD: 10124062921787001063271307



Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 27.02.2018  
 Nr zlecenia 3480906677  
 Nr zamówienia  
 Kontakt  
 Nr Telefonu

In ynier Serwisu Tomasz Bernatowicz

Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokr glany w gór z krokiem 0,5 godziny

Praca zako czona. Uszkodzenie usuni te. Aparat pracuje.

Data 27.02.2018	Podpis in ynier 	Podpis u ytkownika   p. Barbara Szelejewska
--------------------	--	--