

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Adres wykonania usługi
Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera
Uniwersytetu Medycznego
Szpitalna 27/33
PL-60-572 POZNA

Data 07.02.2020
Nr zlecenia 3481076636
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Szymon Kurpiński

Opis zgłoszenia

Uzupełnienie wody

Ogólna informacja

Urządzenie	MAGNETOM Spectra_DE	Data zgłoszenia	06.02.2020	11:21:35
Sygnatura	KRZ1059/KRZ1313	Zgłaszający	.	
Numer urządzenia	10837643	Nr Telefonu	00618491640	
Numer seryjny	72007			
	GRA			
Kontrakt				
Opis Kontraktu				
Nr lokalizacji	060-1540000216-015	Status aparatu	Praca zaplanowana	

Zużycie materiałów

Numer urządzenia	Opis	Zużycie	Zwrot uszkodzonych
------------------	------	---------	--------------------

Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
07.02.2020	07:10:00	07:50:00	00:40:00	Czas dojazdu
07.02.2020	07:50:00	08:30:00	00:40:00	Normalny czas pracy

Dodatkowe materiały

Opis

Tekst raportu

Uzupełnienie wody we wtórnym układzie chłodzenia do wartości nominalnej.



W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.

Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokrąglany w górę z krokiem 0,5 godziny

Praca zakończona. Uszkodzenie usunięte. Aparat pracuje.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 07.02.2020
Nr zlecenia 3481076636
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu**Inżynier Serwisu** Szymon Kurpiński

Data 07.02.2020	Podpis inżyniera 	Podpis użytkownika  Siewiera / 07.02.2020
---------------------------	--	--