

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa

## Adres wykonania usługi

Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera  
Uniwersytetu Medycznego  
Szpitalna 27/33  
PL-60-572 POZNA

Data 22.05.2018  
Nr zlecenia 3480926177  
Nr zamówienia  
Kontakt  
Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Szymon Kurpiński

## Opis zgłoszenia

Problemy z dołkami helu.

## Ogólna informacja

Urzędzenie	MAGNETOM Spectra_DE	Data zgłoszenia	15.05.2018 15:13:21
Sygnatura	KRZ1059	Zgłaszający	PRZEPIÓRA AGNIESZKA
Numer urzędzenia	10837643	Nr Telefonu	00607896166
Numer seryjny	72007 GRA		
Kontrakt	940407141		
Opis Kontraktu	32966 (2*) MAGNETOM SPECTRA SN: 72007		
Nr lokalizacji	060-1540000216-015	Status aparatu	Aparat pracuje

## Zużycie materiałów

Numer urzędzenia	Opis	Zużycie	Zwrot uszkodzonych
------------------	------	---------	--------------------

## Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
22.05.2018	08:30:00	09:00:00	00:30:00	Czas dojazdu
22.05.2018	09:00:00	16:10:00	07:10:00	Normalny czas pracy

## Dodatkowe materiały

Opis

## Tekst raportu

Weryfikacja stanu aparatu po 14 godzinach. Nie stwierdzono ubytku wody we wtórnym układzie chłodzenia aparatu. Ciężar wewnętrzny magnesu jest podwyższony. Kontakt z Magnet HSC w celu upewnienia się, że można bezpiecznie aktywować pole magnetyczne.

Magnet HSC zalecił uzupełnienie poziomu helu gazowego w kompresorze i monitorowanie stanu aparatu przez kolejne 2 godziny. Po uzupełnieniu helu gazowego ciężar w magnecie nadal spada bardzo wolno. Inżynierowie z Magnet HSC zalecają wymianę głowicy chłodzącej.

Zalety i wady wymiany głowicy w najbliższych dniach zostały przedstawione użytkownikowi. Po rozważeniu za i przeciw użytkownik zgodził się na wymianę w najbliższym terminie głowicy chłodzącej.

Wymiana zaplanowana jest na czwartek 24.05.2018. Aparat nie pracuje.

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.



Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokrąglany w górę z krokiem 0,5 godziny

Praca niezakończona. Uszkodzenie nieusunięte. Aparat nie pracuje.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 22.05.2018  
 Nr zlecenia 3480926177  
 Nr zamówienia  
 Kontakt  
 Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Szymon Kurpiński

Data 22.05.2018	Podpis inżyniera 	Podpis użytkownika 
		Agnieszka Przepióra / 22.05.2018