

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa

Adres wykonania usługi

Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera
Uniwersytetu Medycznego
Szpitalna 27/33
PL-60-572 POZNA

Data 24.05.2018
Nr zlecenia 3480926177
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Szymon Kurpiński

Opis zgłoszenia

Prośba o dolewkę helu.

Ogólna informacja

Urządzenie	MAGNETOM Spectra_DE	Data zgłoszenia	15.05.2018 15:13:21
Sygnatura	KRZ1059	Zgłaszający	PRZEPIÓRA AGNIESZKA
Numer urządzenia	10837643	Nr Telefonu	00607896166
Numer seryjny	72007 GRA		
Kontrakt	940407141		
Opis Kontraktu	32966 (2*) MAGNETOM SPECTRA SN: 72007		
Nr lokalizacji	060-1540000216-015	Status aparatu	Aparat pracuje

Zużycie materiałów

Numer urządzenia	Opis	Zużycie	Zwrot uszkodzonych
8395613	MPSU 3600 complete	0 SZT	0 SZT

Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
24.05.2018	06:15:00	06:45:00	00:30:00	Czas dojazdu
24.05.2018	06:45:00	14:00:00	07:15:00	Normalny czas pracy

Dodatkowe materiały

Opis

Tekst raportu

Kontynuacja pracy z dnia 22.05.2018.
Asysta przy wymianie głowicy chłodzącej. Weryfikacja stabilności temperatury w magnesie. Aktywacja pola magnetycznego.
Kalibracja aparatu związana z deaktywacją i aktywacją pola magnetycznego. Ogólne testy jakości obrazowania. Wyniki testów w tolerancji. Aparat pracuje.

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.



Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokrąglany w górę z krokiem 0,5 godziny

Praca zakończona. Uszkodzenie usunięte. Aparat pracuje.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 24.05.2018
Nr zlecenia 3480926177
Nr zamówienia
Kontakt
Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Szymon Kurpiński

Data 24.05.2018	Podpis inżyniera 	Podpis użytkownika  Katarzyna Pawlak / 24.05.2018
--------------------	---	---