

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

**Adres wykonania usługi**  
Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera  
Uniwersytetu Medycznego  
Szpitalna 27/33  
PL-60-572 POZNA

**Data** 05.11.2019  
**Nr zlecenia** 3490243886  
**Nr zamówienia**  
**Kontakt**  
**Nr Telefonu**

**Inżynier Serwisu** Szymon Kurpiński

## Opis zgłoszenia

Przebieg aparatu - konserwacja profilakt

## Ogólna informacja

<b>Urzędzenie</b>	MAGNETOM Spectra_DE	<b>Data zgłoszenia</b>	23.09.2019	09:20:04
<b>Sygnatura</b>	KRZ1059/KRZ1313	<b>Zgłaszający</b>		
<b>Numer urzędzenia</b>	10837643	<b>Nr Telefonu</b>		
<b>Numer seryjny</b>	72007			
	GRA			
<b>Kontrakt</b>	940407141			
<b>Opis Kontraktu</b>				
<b>Nr lokalizacji</b>	060-1540000216-015	<b>Status aparatu</b>		

## Zużycie materiałów

Numer urzędzenia	Opis	Zużycie	Zwrot uszkodzonych
7461127	APD Compressor Adsorber F70/HC-10	1 SZT	0 SZT

## Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
05.11.2019	07:20:00	08:30:00	01:10:00	Czas dojazdu
05.11.2019	08:30:00	14:50:00	06:20:00	Normalny czas pracy

## Dodatkowe materiały

Opis

## Tekst raportu

Przebieg techniczny aparatu zgodnie z wytycznymi producenta. Wykonano czyszczenie konserwacyjne.

W ramach przebiegu sprawdzono ogólny stan układu chłodzenia, wyczyszczono filtry w układzie chłodzenia pierwotnym i wtórnym, sprawdzono stan instalacji hydraulicznej w stole pacjenta, wykonano ogólne testy jakości obrazowania.

Wyniki testów w tolerancji.

Zauważono drobny wyciek wody z wtórnego układu chłodzenia na zaworze przyłącznym do kompresora helowego. Wymieniono zawór.

Wymieniono adsorber w kompresorze helowym. Nastąpiła wymiana do 05.11.2022.

Poziom cieplego helu w aparacie: 61,8%.

Wykonano kopie zapasów konfiguracji aparatu. Użytkownik otrzymał płytę CD z kopiami zapasów konfiguracji aparatu.

Certyfikat i protokół przebiegu zostały w wersji cyfrowej dołączone do aparatu na stronie:  
<https://lifenet.healthcare.siemens.com/>

Aparat sprawny w zakresie wykonywanych czynności.

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.



Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. upnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 05.11.2019  
Nr zlecenia 3490243886  
Nr zamówienia  
Kontakt  
Nr Telefonu

In ynier Serwisu Szymon Kurpi ski

Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokr glany w gór z krokiem 0,5 godziny

Praca zako czona.

Data 05.11.2019	Podpis in yniera 	Podpis u ytkownika  Katarzyna Pawlak / 05.11.2019
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------