

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa

## Adres wykonania usługi

Szpital Kliniczny Im. Karola Jonschera  
Uniwersytetu Medycznego  
Szpitalna 27/33  
PL-60-572 POZNA

**Data** 09.11.2018  
**Nr zlecenia** 3480957576  
**Nr zamówienia**  
**Kontakt**  
**Nr Telefonu**

**Inżynier Serwisu** Szymon Kurpiński

## Opis zgłoszenia

PROA Mon\_CAN : Szpital Kliniczny Im. Kar

## Ogólna informacja

<b>Urzędzenie</b>	MAGNETOM Spectra_DE	<b>Data zgłoszenia</b>	28.09.2018 11:23:17
<b>Sygnatura</b>	KRZ1059/KRZ1313	<b>Zgłaszający</b>	HSC PROACTIVE
<b>Numer urzędzenia</b>	10837643	<b>Nr Telefonu</b>	USC
<b>Numer seryjny</b>	72007		
	GRA		
<b>Kontrakt</b>	940407141		
<b>Opis Kontraktu</b>	32966 (2*) MAGNETOM SPECTRA SN: 72007		
<b>Nr lokalizacji</b>	060-1540000216-015	<b>Status aparatu</b>	Praca zaplanowana

## Zużycie materiałów

Numer urzędzenia	Opis	Zużyte	Zwrot uszkodzonych
------------------	------	--------	--------------------

## Czas pracy

Data	Początek	Koniec	Czas trwania	Aktywność
09.11.2018	08:00:00	08:30:00	00:30:00	Normalny czas pracy

## Dodatkowe materiały

Opis

## Tekst raportu

Kontakt telefoniczny z lokalnym informatykiem w dniu 07.11.2019. Uzyskano informację o awarii switcha w cz. tego modułu CAN24 z sieci. Wadliwe urządzenie zostało przez informatyka wymienione. Zdalny test sieci - OK. Urządzenie prawidłowo monitoruje pracę rezonansu magnetycznego.

W przypadku usługi płatnej obciążenie nastąpi na podstawie cennika usług.


Raportowany czas pracy jest przy fakturowaniu zaokrąglany w górę z krokiem 0,5 godziny

Praca zakończona. Uszkodzenie usunięte. Aparat pracuje.

Podatnik/Sprzedawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa

Data 09.11.2018  
Nr zlecenia 3480957576  
Nr zamówienia  
Kontakt  
Nr Telefonu

Inżynier Serwisu Szymon Kurpiński

Data 09.11.2018	Podpis inżyniera 	Podpis użytkownika
--------------------	---	--------------------